


全体処理工程フローチャート



※ 選別 当組合で処理できない廃棄物の排除を目的とした選別をいう。入荷時に監視カメラ及び目視により、入荷時・小割時・破碎後の3段階にて排除をしている。

※ 小割 廃棄物を破碎機に投入する際、投入口のサイズに合った大きさにするため、重機により投入口に適した大きさにするための作業。